

Distribution de : VEBRON

Maître d'ouvrage : CC GORGES CAUSSES CEVENNES

Mende, le lundi 10 mars 2025
Page 1/1

Terrain		Laboratoire									
		Bactériologie					Physico-chimie				
Chlore total mg(Cl ₂)/L	pH	Temp. de l'eau °C	Esché- richia coli n/(100mL)	Flore à 22°C n/mL	Flore à 37°C n/mL	Entéro- coques n/(100mL)	Conduc- tivité µS/cm	Amo- nium mg/L	Nitrites mg/L	Nitrates mg/L	Turbi- dité NFU
<0,03	8,1	7,2	0	7	2	0	397	<0,01	<0,01	5,5	0,62
<0,03	8	6,8	0	5	3	0	395	<0,01			0,54
Limites de qualité en gras Références de qualité en italiques			9			0	1100 200		0,1	50	1

Afin de faciliter la lisibilité du bulletin sanitaire, le tableau ci-dessus ne reprend qu'une partie représentative des paramètres réalisés lors du contrôle sanitaire. Néanmoins l'interprétation des résultats tient compte de la totalité des paramètres échantillonnés. La quantification exhaustive des paramètres est consultable à la demande en mairie.

Conclusions
Résultats conformes, le jour du contrôle, aux limites de qualité en ce qui concerne les paramètres microbiologiques et physico-chimiques mesurés. Il faut cependant noter la présence de turbidité.

Interprétations
La présence de turbidité indique une présence anormale de matière en suspension, sans toutefois nécessiter des mesures sanitaires particulières.

Vérifier le bon état des ouvrages de captage et de stockage, notamment l'infiltration d'eau de ruissellement.

Un nettoyage, une désinfection et un rinçage périodiques des ouvrages et du réseau d'adduction d'eau (chambre de captage, collecteur, bache, réservoirs, conduites...) doit être réalisé au minimum une fois par an (article R 1321-56 du code de la santé publique), avec des produits autorisés (article R.1321-50 du même code). Effectuer des purges sur les antennes des réseaux où l'eau ne circule pas suffisamment.

Préconisations

Distribution de : LES VANELS

Maître d'ouvrage : CC GORGES CAUSSES CEVENNES

Mende, le lundi 10 mars 2025
Page 1/1

Terrain		Laboratoire											
		Bactériologie						Physico-chimie					
Chlore total mg(Cl ₂)/L	pH	Temp. de l'eau °C	Bact. coli- formes n/(100mL)	Esché- richia coli n/(100mL)	Flore à 22°C n/mL	Flore à 37°C n/mL	Entéro- coques n/(100mL)	Conduc- tivité µS/cm	Amo- nium mg/L	Nitrites mg/L	Nitrates mg/L	Dureté °f	Turbi- dité NFU
<0,03	8,1	6,8	0	0	4	1	0	404	<0,01	<0,01	5,6	21	0,57
<0,03	8,1	7,1	0	0	3	<1	0	405	0,034				0,8
Limites de qualité en gras Références de qualité en italiques			0	0			0	1100		0,1	50		1
								200					

Afin de faciliter la lecture des résultats, les unités sont indiquées en italique.

Afin de faciliter la lisibilité du bulletin sanitaire, le tableau ci-dessus ne reprend qu'une partie représentative des paramètres réalisés lors du contrôle sanitaire. Néanmoins l'interprétation des résultats tient compte de la totalité des paramètres échantillonnés. La quantification exhaustive des paramètres est consultable à la demande en mairie.

Conclusions

Résultats conformes, le jour du contrôle, aux limites de qualité en ce qui concerne les paramètres microbiologiques et physico-chimiques mesurés. Il faut cependant noter la présence de turbidité.

Interprétations

La présence de turbidité indique une présence anormale de matière en suspension, sans toutefois nécessiter des mesures sanitaires particulières.

Préconisations

Vérifier le bon état des ouvrages de captage et de stockage, notamment l'infiltration d'eau de ruissellement. Un nettoyage, une désinfection et un rinçage périodiques des ouvrages et du réseau d'adduction d'eau (chambre de captage, collecteur, bêche, réservoirs, conduites...) doit être

réalisé au minimum une fois par an (article R 1321-56 du code de la santé publique), avec des produits autorisés (article R. 1321-50 du même code). Effectuer des purges sur les antennes des réseaux où l'eau ne circule pas suffisamment.

Distribution de : SALGAS RACOULES

Maître d'ouvrage : CC GORGES CAUSSES CEVENNES

Mende, le lundi 10 mars 2025
Page 1/1

Terrain			Laboratoire												
			Bactériologie					Physico-chimie							
Lieu de prélèvement	Date et prélèvement	Temp. de l'eau °C	Chlore total	pH	Bact. coli- formes n/(100mL)	Esché- richia coli n/(100mL)	Flore à 22°C n/mL	Flore à 37°C n/mL	Entéro- coques n/(100mL)	Conduc- tivité µS/cm	Amo- nium mg/L	Nitrites mg/L	Nitrates mg/L	Dureté °f	Turbidité NFU
			mg(Cl2)/L	unité pH											
RESERVOIR SALGAS ROBINET APRES UV	24/02/2025 LDA48	6,6	<0,03	8,1	0	0	2	1	0	394	<0,01	<0,01	5,7	20,1	0,35
HABITATION PARTICULIERE	24/02/2025 LDA48	6,6	<0,03	8,1	0	0	1	<1	0	394	<0,01				0,35
Limites de qualité en gras Références de qualité en Italiques	maximum minimum			9		0			0	1100		0,1	50		1
				6,5						200					

Afin de faciliter la lisibilité du bulletin sanitaire, le tableau ci-dessus ne reprend qu'une partie représentative des paramètres réalisés lors du contrôle sanitaire.
Néanmoins l'interprétation des résultats tient compte de la totalité des paramètres échantillonnés. La quantification exhaustive des paramètres est consultable à la demande en mairie.

Conclusions Résultats conformes, le jour du contrôle, aux limites de qualité en ce qui concerne les paramètres microbiologiques et physico-chimiques mesurés.

Interprétations Rien à signaler

Préconisations Rien à signaler

Afin de faciliter la lisibilité du bulletin sanitaire, le tableau ci-dessus ne reprend qu'une partie représentative des paramètres réalisés lors du contrôle sanitaire. Néanmoins, l'interprétation des résultats tient compte de la totalité des paramètres échantillonnés. La quantification exhaustive des paramètres est consultable à la demande en mairie.

Conclusions

Interprétations

Préconisations

Distribution de : SERRET

Maître d'ouvrage : CC GORGES CAUSSES CEVENNES

Mende, le lundi 10 mars 2025
Page 1/1

Lieu de prélèvement	Terrain			Laboratoire										
	Chlore total mg(Cl2)/L	pH	Temp. de l'eau °C	Bactériologie				Physico-chimie						
				Bact. coli- formes n/(100mL)	Esché- richia coli n/(100mL)	Flore à 22°C n/mL	Flore à 37°C n/mL	Entéro- coques n/(100mL)	Conduc- tivité µS/cm	Amo- nium mg/L	Nitrites mg/L	Nitrates mg/L	Dureté °f	Turbi- dité NFU
RESERVOIR DE SERRET ROBINET APRES UV	<0,03	8	8,2	0	0	14	<1	0	397	<0,01	<0,01	5,7	21,1	0,46
SERRET HABITATION PARTICULIERE	<0,03	8	7,4	8	0	96	7	0	395	<0,01				0,39
Limites de qualité en gras Références de qualité en italiques		9 6,5		0	0			0	1100 200		0,1	50		1

Afin de faciliter la lisibilité du bulletin sanitaire, le tableau ci-dessus ne reprend qu'une partie représentative des paramètres réalisés lors du contrôle sanitaire. Néanmoins l'interprétation des résultats tient compte de la totalité des paramètres échantillonnés. La quantification exhaustive des paramètres est consultable à la demande en mairie.

Conclusions

Résultats conformes, le jour du contrôle, aux limites de qualité en ce qui concerne les paramètres microbiologiques et physico-chimiques mesurés. Il faut cependant noter la présence de bactéries coliformes.

Interprétations

La présence de bactéries coliformes est un signe de dégradation de l'eau du réseau ou de dysfonctionnement du système de désinfection qui toutefois ne nécessite pas de mesure sanitaire particulière.

Préconisations

Vérifier le bon fonctionnement de la station de traitement.
Un nettoyage, une désinfection et un rinçage périodiques des ouvrages et du réseau d'adduction d'eau (chambre de captage, collecteur, bêche, réservoirs, conduites...) doit être réalisé au minimum une fois par an (article R 1321-56 du code de la santé publique), avec des produits autorisés (article R. 1321-50 du même code).
Effectuer des purges sur les antennes des réseaux où l'eau ne circule pas suffisamment.

Distribution de : LE BOUSQUET

Maître d'ouvrage : CC GORGES CAUSSES CEVENNES

Mende, le lundi 10 mars 2025
Page 1/1

Lieu de prélèvement	Date et préleveur	Terrain				Laboratoire										
						Bactériologie					Physico-chimie					
		Chlore libre mg(Cl ₂)/L	Chlore total mg(Cl ₂)/L	pH	Temp. de l'eau °C	Bact. coli- formes n/(100mL)	Esché- richia coli n/(100mL)	Flore à 22°C n/mL	Flore à 37°C n/mL	Entéro- coques n/(100mL)	Conduc- tivité µS/cm	Amo- nium mg/L	Nitrites mg/L	Nitrates mg/L	Dureté °f	Turbi- dité NFU
RESERVOIR DU BOUSQUET SORTIE RESERVOIR	24/02/2025 LDA48	<0,03	<0,03	8,2	8	0	0	59	4	0	320	<0,01	<0,01	<0,5	17,1	0,41
Limites de qualité en gras Références de qualité en Italiques						0	0			0	1100		0,1	50		1

Afin de faciliter la lisibilité du bulletin sanitaire, le tableau ci-dessus ne reprend qu'une partie représentative des paramètres réalisés lors du contrôle sanitaire.
Néanmoins l'interprétation des résultats tient compte de la totalité des paramètres échantillonnés. La quantification exhaustive des paramètres est consultable à la demande en main.

Conclusions Résultats conformes, le jour du contrôle, aux limites de qualité en ce qui concerne les paramètres microbiologiques et physico-chimiques mesurés.

Interprétations Absence de chlore libre résiduel dans le réseau.

Préconisations Vérifier le bon fonctionnement de la station de traitement.
Remettre en état le dispositif de désinfection.